



Pyroshield


T,v. Propelleraxel efter en säsong utan Pyroshield.

T,h. Samma axel efter en säsong med Pyroshield.



Aluminium plåt och PVC plast
Halva är behandlad med Pyroshield

20 April 2014



Efter 3 månader hängande under en
brygga i Kyrkesund

30 juli 2014

